

HMS status mars 2025

Det er 5 RUH og 2 KS avvik. Dette gjelder fare for utstyr og fører pga. at vegen er for dårlig for plogging, røyking i biler og maskiner, manglende bruk av personlig verneutstyr, en brannhydrant som ble dratt fra påkoblet før helg(UE) og funn av tidligere nedgravd søppel som er rapportert av RUH. På KS-siden er det feil oppgitt høyde på påkobling fra prosjekterende og avvik fra prosjektert trasse, pga. prosjektert for krapp avvinkling.

 JOHN GALTEN AS ING- OG ENTREPRENØRFIRMA	
Sammendrag HMS og KS avvik.	
Periode: Mars 2025	
RUH	
Driftsstans/forstyrrelser i produksjon	2
HMS-Personsikkerhet	3
Skader på eget utstyr	
Skader på annens eiendom	
Skader på ledning og kabel	
KS	
Feil utførelse eget arbeid	1
Feil på prosjektering/tegning/beskrivelse	2
Feil på levert vare	